

Aktuální problém: Dvě krokosvorky (jedna z el. zdroje, druhá ze solárního panelu) na stejném pólu akumulátoru.

- Příliš málo prostoru pro spolehlivé napojení obou krokosvorek
- Nebezpečí sklouznutí krokosvorky



Řešení: Nová krokosvorka s novým kontaktním úchopem, který umožňuje drohé krokosvorce více prostoru a tedy lepší úchop.



